

















































<p>Varúð hreyfanlegir hlutir</p> <p>A.1</p>   <p>A.1.2</p>	<p>Rotating parts inside. keep hands clear.</p>	<p>Rafhloður í hleðslu</p> <p>A.13</p>   <p>A.13.2</p>	<p>Batteries Being Charged</p>
<p>Varúð Keðjudryf</p> <p>A.2</p>   <p>A.2.2</p>	<p>Rotating parts</p>	<p>Varúð Rafgeymasýra</p> <p>A.14</p>   <p>A.14.2</p>	<p>Warning Battery Acid</p>
<p>Varúð Valsar</p> <p>A.3</p>   <p>A.3.2</p>	<p>Rotating parts can Crush</p>	<p>Varúð Sýra</p> <p>A.15</p>   <p>A.15.2</p>	<p>Warning Acid</p>
<p>Varúð hreyfanlegir hlutir sem geta klemmt og klipt</p> <p>A.4</p>   <p>A.4.2</p>	<p>Moving parts can crush and cut.</p>	<p>Varúð Rafgeymasýra</p> <p>A.16</p>   <p>A.16.2</p>	<p>Warning Battery Acid</p>
<p>Varúð Færibönd á hreifingu</p> <p>A.5</p>   <p>A.5.2</p>	<p>Rotating parts can Crush</p>	<p>Varúð Eiturefni</p> <p>A.17</p>   <p>A.17.2</p>	<p>Danger ?????</p>
<p>Varúð Háþrýsti sprauta</p> <p>A.6</p>   <p>A.6.2</p>	<p>High pressure wather</p>	<p>Varúð Lífefna hættu</p> <p>A.18</p>   <p>A.18.2</p>	<p>Biological hazard</p>
<p>Varúð Leysergeisli</p> <p>A.7</p>   <p>A.7.2</p>	<p>Warning Laser beam</p>	<p>Varúð Skaðlegt eða hættulegt efni</p> <p>A.19</p>   <p>A.19.2</p>	<p>Warning ?</p>
<p>Varúð Geislavirkni</p> <p>A.8</p>   <p>A.8.2</p>	<p>Warning Radiation</p>	<p>Varúð mikið segulsvið</p> <p>A.20</p>   <p>A.20.2</p>	<p>Warning strong magnetic field</p>
<p>Varist opin eld</p> <p>A.9</p>   <p>A.9.2</p>	<p>Warning ?</p>	<p>Varúð Eldfím efni (Eldnærandi efni)</p> <p>A.21</p>   <p>A.21.2</p>	<p>Warning Oxidizing material</p>
<p>Varúð Hættu á að klemmast</p> <p>A.10</p>   <p>A.10.2</p>	<p>Warning ?</p>	<p>Varúð Gashilki</p> <p>A.22</p>   <p>A.22.2</p>	<p>Warning Compressed gas</p>
<p>Varúð opin vífta</p> <p>A.11</p>   <p>A.11.2</p>	<p>Warning ?</p>	<p>Varúð Mjög Eldfím efni</p> <p>A.23</p>   <p>A.23.2</p>	<p>Warning Flammable material</p>
<p>Varúð ?</p> <p>A.12</p>   <p>A.12.2</p>	<p>Warning ?</p>	<p>Varúð Sprengifímt</p> <p>A.24</p>   <p>A.24.2</p>	<p>Warning Explosion risk</p>

Varúðarmerkingar FA VA02

Flokkur

A =

Teiknað af:

Örn Smári Gíslason

Efnis uppl.

Filma : Polymeric vinil
 Þykkt: 66 micron
 Ending: 8 ár
 Áprentun :prentað með olíulitum

Stærðir

A = 35 x 35mm
 B =50 x 50mm
 C = 100x100mm,
 D=150x150mm,
 E=200x200mm